

# LIMPIADORES Y DISOLVENTES

## EH LIMPIADORES Y DISOLVENTES

### CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y JUSTIFICANTES

- › Certificación corporativa según DIN EN ISO 9001:2015

### PROPIEDADES

- › Limpiador especial para suelos contaminados de cualquier clase
- › Disolvente para pinturas, barnices, resinas, etc.
- › Diluible en agua
- › No volátil
- › Los utensilios de trabajo se pueden limpiar sin problemas después del uso
- › El material endurecido se desprende sin problemas de la herramienta

### ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- › Limpieza de la suciedad en suelos industriales
- › Limpieza de herramientas
- › Eliminación de aceite y grasa
- › Concentrado para la eliminación de pinturas y revestimientos

## DATOS TÉCNICOS

| TIPO                                   | EH LIMPIADORES             |      |
|--|----------------------------|------|
| Color                                  | transparente               |      |
| Olor                                   | huele ligeramente a aminas |      |
| Forma                                  | líquido                    |      |
| Temperatura mínima de procesamiento °C | ≥ 0                        |      |
| Punto de inflamación °C                | 91                         |      |
| Temperatura de ignición °C             | 245                        |      |
| Presión de vapor (20 °C)               | mbar                       | 0,29 |
| Miscibilidad con agua                  | total                      |      |

**Forma de suministro:** Bidón de 8 l

**Periodo de almacenamiento:** Sin límite. Fresco, seco, al abrigo de las heladas. En los envases cerrados originales.

**Almacenaje:** Seco, al abrigo de las heladas

**Clase de peligrosidad:** Mercancía peligrosa  
Observar la hoja de datos de seguridad

## PROCESAMIENTO

**APLICACIÓN:**

El LIMPIADOR Y DISOLVENTE **EH** se aplica con una brocha, un rodillo o un trapo, en función de la suciedad existente. Después de la aplicación, se deja actuar un cierto tiempo (según el caso concreto, puede llegar a las 24 horas). A continuación, aclarar bien con agua los puntos limpiados, de forma que no quede ningún resto.